

СОГЛАСОВАНО

Зам. Председателя Самарской
областной организации ВОС -
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового
Красного знамени общество



Грудина Л.А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Школы-интерната
№ 115 г. Самара

М.В. Томенко



24 февраля 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»

1.2. Адрес объекта 443016, Самарская область, г. Самара, Ставропольская, 108

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4387,3 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 14601 кв. м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г. _____, капитального 2025 г. _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 443016, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 108

1.8 Основание для пользования объектом (безвозмездное временное пользование, оперативное управление, аренда, собственность)

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10 Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11 Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство образования и науки Самарской области в лице Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 64, Тел: (846) 340-15-33, Факс: (846) 340-15-02

2 Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ, программ с углубленной трудовой подготовкой и дополнительных общеобразовательных программ.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; дети).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды

2.6 Плановая мощность: посещаемость – **250 чел./день**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет)

3 Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении гражданина от трамвайной остановки «Ставропольская» необходимо перейти ул. Ново-Вокзальная по пешеходному переходу и двигаться по направлению вдоль улицы Ставропольская к зданию школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

3.2.2. время движения (пешком): 2-3 мин


3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

**СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
БЛИЗОСТИ ОТ ШКОЛЫ С РАЗМЕЩЕНИЕМ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, МАРШРУТОВ
ДВИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ И
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ**



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (Г,О,У) ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (Г,О,У), ВНД-И (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г,О,У) ВНД-И (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (Г,О,У) ВДН-И (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (Г,О,У), ВНД-И (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-И (Г,С,О,К,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г,У,О). ВНД-И (С, К)

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности школы: Недоступно С и К.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ 2019 год при включении объекта на финансирование капитального ремонта.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

План работ по формированию доступной среды на объекте в рамках исполнения Государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы не реализовывался. Проводился текущий ремонт внутри помещений, который усугубил доступную среду, появились дополнительные перепады высот в проемах дверей коридора и лестничных маршей

В целях повышения уровня доступности необходимо привести в соответствие с требованиями СП.59:13330-2012

1. пути движения к прилегающей территории,
2. установить пандус на входе
3. пути движения на прилегающей территории, включая бордюры, пандус на рельефе, места отдыха и др.
4. согласование работ с надзорными органами
5. разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта.
6. согласование с общественными организациями инвалидов мероприятий по разумному приспособлению..

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (дата) нет

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от «__» 2016г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат №115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (нежилое помещение)

443016, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 108

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть			замечаний нет	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			Нет	К, О, С	Установление пандуса	текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			-	-	-	-

1.2 II. Заключение по зоне:

								формы обслуживания
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нет замечаний	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Перепад высоты 15см	К, О, С	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход сзади здания								
2.14	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.15	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К, О	Установка пандуса	текущий ремонт
2.16	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С, У	установить кнопку вызова сотрудника	установить кнопку вызова сотрудника
2.17	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О, С	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	текущий ремонт
2.18	Тамбур	есть			замечаний нет	К, О, С	-	-
2.19	Площадка перед внутренней лестницей	есть			замечаний нет	К, О, С	-	-

2.20	Лестница (внутренняя)	нет			-	-	-	-
2.21	Пандус (внутренний)	нет			пандус на лестнич ных маршах отсутств ует	установить невозможно	только при реконст рукции здания	техниче ские решения невозмо жны – организа ция альтерна тивной формы обслужи вания
2.22	Общие требования к зоне	-			отсутств уют информа ционные табличк и, отсутств уют тактиль ные ручки	О, Г, С	установ ить табличк и на запасно м выходе, установ ить тактиль ные ручки	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход справа	-			-
Запасной вход сзади здания	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил	О, К, С	ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции и здания, установить поручни, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,7 метров с двух сторон	К О, С	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (лестница внутри здания) (в т.ч. зоны безопасности)	есть			не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.7	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К,О,С,Г	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки и перед дверными проемами

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			-	К, О, С	-	Индивидуальные решения с помощью ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.6	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующим и рельефными знаками	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, С, Г)			Индивидуальные решения с помощью ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДП-И (К, О, С, Г, У)	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

6. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не обо-	К, С, О, Г	установить поручни и опоры (установить аппарель) установить крючки для одежды,	капитальный ремонт, индивидуальные решения

					рудованы двухсторонн ей связью с диспетчерск им пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п		костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова	ия с помощ ью ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробн ая)	есть			Замечаний нет	-	-	-
5.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информиру ющие таблички о помещении, розетки и выключател и расположен ы на высоте 0,8, отсутствуют предупрежд ающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирую щие таблички о помещениях с дублирование м рельефными буквами, установить предупрежда ющие тактильные маячки	текущ ий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И(К, О, С, Г)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

7. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема	С, Г, О, К	обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям,	приобрести электронное табло текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2	Акустические средства	есть			замечаний нет	С, Г, О, К	-	-

6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСП
6.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	ДЧ-И (К, О, С, Г)	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)			Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

