

СОГЛАСОВАНО

Зам. Председателя Самарской
областной организации ВОС -
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество
Крестового знамени»



Грудина Л.А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Школы-интерната
№ 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

М.Ю. Гоменко



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктура (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»

1.2. Адрес объекта 443016, Самарская область, г. Самара, Ставропольская, 108

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4387,3 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 14601 кв. м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г. _____, капитального 2025 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) **443016, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 108**

1.8 Основание для пользования объектом (**безвозмездное временное пользование**, оперативное управление, аренда, собственность)

1.9 Форма собственности (**государственная**, негосударственная)

1.10 Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, **муниципальная***)

1.11 Вышестоящая организация (*наименование*) **Министерство образования и науки Самарской области в лице Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области**

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 64, Тел: (846) 340-15-33, Факс: (846) 340-15-02**

2 Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

2.2 Виды оказываемых услуг: **Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ, программ с углубленной трудовой подготовкой и дополнительных общеобразовательных программ.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **дети**).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **дети-инвалиды**

2.6 Плановая мощность: посещаемость – **250 чел./день**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (**да**, нет)

3 Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении гражданина от трамвайной остановки «Ставропольская» необходимо перейти ул. Ново-Вокзальная по пешеходному переходу и двигаться по направлению вдоль улицы Ставропольская к зданию школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

3.2.2. время движения (пешком): 2-3 мин


3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

**СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
БЛИЗОСТИ ОТ ШКОЛЫ С РАЗМЕЩЕНИЕМ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, МАРШРУТОВ
ДВИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ И
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ**



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (Г,О,У) ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (Г,О,У), ВНД-И (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г,О,У) ВНД-И (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (Г,О,У) ВНД-И (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (Г,О,У), ВНД-И (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-И (Г,С,О,К,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г,У,О). ВНД-И (С, К)

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности школы: Недоступно С и К.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ 2019 год при включении объекта на финансирование капитального ремонта.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

План работ по формированию доступной среды на объекте в рамках исполнения Государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы не реализовывался. Проводился текущий ремонт внутри помещений, который усугубил доступную среду, появились дополнительные перепады высот в проемах дверей коридора и лестничных маршей

В целях повышения уровня доступности необходимо привести в соответствие с требованиями СП.59:13330-2012

1. пути движения к прилегающей территории,
2. установить пандус на входе
3. пути движения на прилегающей территории, включая бордюры, пандус на рельефе, места отдыха и др.
4. согласование работ с надзорными органами
5. разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта.
6. согласование с общественными организациями инвалидов мероприятий по разумному приспособлению..

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
нет

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (дата) нет

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от «__» 2016г.

**ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат №115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (нежилое помещение)

443016, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 108

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть			замечаний нет	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			Нет	К, О, С	Установление пандуса	текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			-	-	-	-

1.2 II. Заключение по зоне:

								формы обслуживания
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нет замечаний	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Перепад высоты 15см	К, О, С	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход сзади здания								
2.14	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.15	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К, О	Установка пандуса	текущий ремонт
2.16	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С, У	установить кнопку вызов сотрудника	установить кнопку вызов сотрудника
2.17	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О, С	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	текущий ремонт
2.18	Тамбур	есть			замечаний нет	К, О, С	-	-
2.19	Площадка перед внутренней лестницей	есть			замечаний нет	К, О, С	-	-

2.20	Лестница (внутренняя)	нет			-	-	-	-
2.21	Пандус (внутренний)	нет			пандус на лестничных маршах отсутствует	установить невозможно	только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.22	Общие требования к зоне	-			отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки	О, Г, С	установить таблички на запасном выходе, установить тактильные ручки	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход справа	-			-
Запасной вход сзади здания	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил	О, К, С	ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции и здания, установить поручни, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,7 метров с двух сторон	К О, С	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (лестница внутри здания) (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.7	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К,О,С,Г	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки и перед дверными проемами

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ текущий ремонт
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			-	К, О, С	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.6	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующим и рельефными знаками	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, С, Г)			Индивидуальные решения с помощью ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДП-И (К, О, С, Г, У)	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

6. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не обо-	К, С, О, Г	установить поручни и опоры (установить аппарель) установить крючки для одежды,	капитальный ремонт, индивидуальные решения

					рудованы двухсторонн ей связью с диспетчерск им пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п		костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова	ия с помощ ью ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробн ая)	есть			Замечаний нет	-	-	-
5.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информиру ющие таблички о помещении, розетки и выключател и расположен ы на высоте 0,8, отсутствуют предупрежд ающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирую щие таблички о помещениях с дублирование м рельефными буквами, установить предупрежда ющие тактильные маячки	текущ ий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И(К, О, С, Г)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

7. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположена на информационных стендах не читаема	С, Г, О, К	обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям,	приобрести электронное табло текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2	Акустические средства	есть			замечаний нет	С, Г, О, К	-	-

6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСП
6.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	ДЧ-И (К, О, С, Г)	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)			Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

